보드형 온도 조절기

■ 특징

- 고기능 및 원가 절감형
- 원하는 장소, 용도에 적합한 판넬 구성 편리함
- 2중 PID 제어 기능
- 타임 예약 가능

사용하시기 전에 취급설명서에 있는 "안전을 위한 주의사항"을 반드시 읽고 사용하시기 바랍니다.





■ 모델구성

ГВ	4 2 -	1 4 R	
			R Relay 출력
		제어출력	S SSR 구동출력
			C 전류출력(DC4-20mA)
		7070	N PV 전송출력(DC4-20mA)*1
		전원전압	4 100-240VAC 50/60Hz
		보조출력	1 EVENT 1 출력
	Display		2 2 Display
	표시자릿수		4 9999(4digit)
기종			TB Temperature Controller Board
1 · DI 7	1ムネゴ の	DUDNIT 1 초러 이 카이라카 이스타리	TB Temperature Controller Board

※1: PV 전송출력 Type은 EVENT 1 출력을 지원하지 않습니다.

■ 정격/성능

모델명		TB42-14R	TB42-14S	TB42-14C	TB42-14N	
전원전압		100-240VAC 50/60Hz				
허용전압변동범위		전원전압의 90~110%				
소비전력		5VA 이하				
표시방식		7세그먼트(PV: 녹색, SV: 즉	텩색) LED 방식			
문자크기	l(W×H)	8.0×10.0mm				
입력 측온저항체		DPt100♀(허용 선로저항: 선당 5♀ 이하)				
사양	열전대	K(CA), J(IC)(열전대 입력	단 허용입력저항: 100♀ 이혀	†)		
	Relay	250VAC 3A 1a	_	_	_	
L	SSR	_	12VDC ±3V 30mA 이하	_	_	
제어 출력	전류	_	_	DC4-20mA (부하저항 600Ω 이하)	_	
	PV 전송	_	_	_	DC4-20mA (부하저항 600Ω 이하)	
보조출력	†	• Event1 출력: Relay 출력	(250VAC 0.5A 1a) • Eve	nt2 출력: LED에 의한 OK	모니터링 표시	
제어방식		ON/OFF 제어, P, PI, PD, F	PIDF, PIDS 제어			
설정방식	1	전면부 기판에 내장한 Push 키에 의한 조작				
표시정도	-	F.S. ±0.3% 또는 3℃ 중 큰 쪽				
조절감도		1~100℃(0.1~100.0℃) 가변(ON/OFF 제어 시)				
비례대폭	두(P)	0.0~100.0%				
적분시긴	<u> </u>	0~3600초				
미분시긴	F(D)	0~3600초				
제어주기		1~120초				
샘플링주	ミ 기	0.5초				
내전압		2,000VAC 1분간 50/60Hz(입력 단자와 전원 단자간)				
내진동		10~55Hz 복진폭 0.75mm X, Y, Z 각 방향 2시간				
Relay	Main출력	기계적: 1,000만회 이상, 전기적: 10만회 이상(250VAC 3A 저항부하)				
수명	보조출력	<u> </u>	기적: 20만회 이상(250VAC	0.5A 저항부하)		
절연저항		100MΩ 이상(500VDC 메거)				
내노이즈		노이즈 시뮬레이터에 의한 방파형 노이즈(펄스폭 1μs) ±2kV				
정전보상		약 10년(불휘발성 반도체 Memory 방식)				
내환경성	1	-10~50℃, 보존 시: -20~60℃				
	사용수위습도	35~85%RH, 보존 시: 35~85%RH				
획득규격		c Nus				
중량		약 113.5g 경비 또는 경르다기 아느 시				

※내환경성의 사용조건은 결빙 또는 결로되지 않는 상태입니다. ※중량은 포장박스를 제외한 무게입니다.

(A) 포토센서

(B) 광화이버 센서

(C) 도어센서/ 에리어센서

(D) 근접센서

(E) 압력센서

> (F) 로터리 엔코더

(G) 커넥터/소켓

(H) 온도조절기

(I) SSR/ 전력조정기

(J) 카운터

(K) 타이머

(L) 판넬메타

(M) 타코/스피드/ 펄스메타

(N) 디스플레이 유닛

(O) 센서 컨트롤러

(P) 스위칭모드 파워서플라이

(Q) 스테핑모터& 드라이버& 컨트롤러

(R) 그래픽패널/ 로직패널

(S) 필드 네트워크 기기


(T) 소프트웨어

TB42 Series

■ 접속도


※백금측온저항체(RTD): DPt100Ω, JPt100Ω(3 선식)

※열전대(T.C): K, J




■ 외형치수도

● Display 부




● 제어부



(단위: mm)

● 전체 구성 치수도




**Cable 길이의 기본사양은 300mm입니다.

**Display 부는 판넬의 용도에 맞게 Option 제작이 가능합니다.

H-114 Autonics

■ 각부의 명칭



1. 기판 고정용 Hole(Ø4.0mm)

2. Main 출력 동작 표시 LED(LED 1)

제어 출력의 동작상태를 표시하며, PCB 상에는 "LED 1" 으로 표시되어 있습니다. 단, 전류출력과 전송출력일 때는 "LED 1" 은 동작하지 않습니다.(LED 표시 OFF)

3. Event 1 출력 동작 표시 LED(LED 2)

Event 1에 설정된 경보출력의 동작상태를 표시하며, PCB 상에서 "LED 2" 로 표시되어 있습니다.

4. O.K 모니터 동작 표시 LED(LED 3)

Event 2에 설정된 경보출력의 동작 상태를 표시하며, PCB 상에는 "LED 3" 으로 표시되어 있습니다. 또한 오토튜닝 수행 시 동작상태를 표시합니다.(오토튜닝 수행 시 점멸표시, 종료 시 소등)

5. MD 列(S1)

각 설정 그룹으로 진입하거나 설정모드로 이동할 때 사용합니다. PCB 상에는 "S1"으로 표시되어 있습니다.

6. 방향 키(S2)

설정 모드에서 설정값 변경이나 이동 시에 사용합니다. PCB 상에는 "S2"로 표시되어 있습니다.

7. Up / Down 71(S3/S4)

설정값를 변경하거나 설정기능을 선택할 때 사용합니다. PCB 상에는 Up 키 는 "S4"로 Down 키는 "S3"으로 표시되어 있습니다.

8. 설정온도(SV) 표시부

설정온도(SV)를 표시하며, 적색(LED)으로 표시됩니다. 단, 타이머 기능을 사용할 경우에는 ヒ-5μ에 설정된 시간을 표시합니다. 타이머 기능을 해제하면 설정온도를 표시합니다.

9. 현재온도(PV) 표시부

측정온도(PV)를 표시하며, 녹색(LED)으로 표시됩니다.

■ 입력센서 및 사양온도 범위

입력센서		파라미터	사용온도 범위(℃)	사용온도범위(°F)
열전대	K(CA)	F C B	-100~1300	-148~2372
발산대	J(1C)	J 1 C	0~800	32~1472
	JPt H	JPE.H	0~500	32~932
백금측온저항체	JPt L	JPE.L	-199.9~199.9	-199.9~392.0
국 급 국 존 시 경 세	DPt H	PŁ .H	0~500	32~932
	DPt L	PE .L	-199.9~199.9	-199.9~392.0

(A) 포토센서

(B) 광화이버 센서

(C) 도어센서/ 에리어센서

(E) 압력센서

(D) 근접센서

> (F) 로터리

(G) 커넥터/소켓

(H) 온도조절기

(I) SSR/ 전력조정기

(J) 카운터

(K) 타이머

(L) 판넬메타

(M) 타코/스피드/ 펄스메타

(N) 디스플레이 유닛

(O) 센서 컨트롤러

(P) 스위칭모드 파워서플라이

(Q) 스테핑모터& 드라이버& 컨트롤러

(R) 그래픽패널/ 로직패널

(S) 필드 네트워크 기기

(T) 소프트웨어

Autonics H-115

TB42 Series

■ SV 설정

설정온도를 100℃로 설정하는 순서를 예를 들어 설명합니다.

현재온도(PV)와 설정온도(SV)가 표시된 상태(운전모드)에서 **MD** 키 (S1)를 누릅니다.

★ 키(S4)를 눌러 10²자리를 /로 변경 한 후 MD 키(S1)를 누릅니다.

PV표시부에는 [-5u가 표시되고, SV 표시부에는 □이 표시됩니다. 이 때 **《** 키(S2)를 누릅니다.




설정온도(SV)가 설정되었으므로, 다시 MD 키를 누르면 다음 설정모드[Eu-1] 로 이동합니다.

3. PV


SV표시부는 10⁰자리가 점멸합니다. 100℃를 설정해야 하므로 **《** 키(S2)를 2번 눌러 설정할 Digit로 이동합니다.

**S1, S2, S3, S4는 전면부 PCB Board 상에 표시되어 있습니다.






보드형 온도조절기



■ 파라미터 2그룹

MD



Autonics H-117

(A) 포토센서

(B) 광화이버 센서

(C) 도어센서/ 에리어센서

(D) 근접센서

(E) 압력센서

(F) 로터리

(G) 커넥터/소켓

(H) 온도조절기

(I) SSR/ 전력조정기

> (J) 카운터

(K) 타이머

(L) 판넬메타

(M) 타코/스피드/ 펄스메타

(N) 디스플레이 유닛

(O) 센서 컨트롤러

(P) 스위칭모드 파워서플라이


(Q) 스테핑모터& 드라이버& 컨트롤러

(R) 그래픽패널/ 로직패널

(S) 필드 네트워크 기기

(T) 소프트웨어

■ 파라미터 3그룹



In-E	FCB	입력센서를 설정합니다. 6종류 중 선택합니다.	
H-5[400	사용 온도의 상한값(전송출력일 때는 20mA 출력값)을 설정합니다.(설정범위: 사용 범위 이내)	
L-5C	0	사용 온도의 하한값(전송 출력일 때는 4mA 출력값)을 설정합니다.(설정범위: 사용 범위 이내)	
Uni E	٥.	· C 사용 온도의 단위를 설정합니다. ℃ 나 °F 중 하나를 선택합니다.	
1 n-b	0	입력 센서에서 발생하는 오차를 보정합니다. (설정범위: -50~50℃(-50.0~50.0℃))	
PIdE	I	P1D 제어방식을 설정합니다. 4가지 종류 중 하나를 선택합니다.	
Eu- 1	AL-I	- I Event 1 의 경보출력 기능을 설정합니다. 7가지 중 하나를 선택합니다.	
AL-E	LA-A	R-R 경보출력 옵션기능을 설정합니다. 4가지 중 하나를 선택합니다.	
Eu-2	AL-4	Event 2의 경보기능을 설정합니다. 3가지 중 하나를 선택합니다.	
LoC	oFF	설정값의 잠금여부를 설정합니다. 4가지 중 하나를 선택합니다.	

H-118 Autonics

■ 경보

● 경보동작

모드	명칭	경보동작	설명	(공 산
A i O	_	_	경보출력을 사용하지 않습니다.	2
AL-I	편차 상한 경보	OFF ♥ H ↑ ON	PV와 SV의 편차가 상한으로 편차 설정값 이상 이면 경보출력이 ON 합니다.	((5 0
AL-5	편차 하한 경보	ON ↑ H ↓ OFF	PV와 SV의 편차가 하한으로 편차 설정값 이상 이면 경보출력이 ON 합니다.	() () 5
AL - 3	편차 상,하한 경보	ON H OFF H ON OFF H ON	PV와 SV의 편차가 상한 또는 하한으로 편차 설정값 이상이면 경보출력이 ON 합니다.	()
AL-4	편차 상,하한 역경보	OFF ↓H ↑ ON ↑H ↓ OFF △ △ △ PV SV 110°C 삼,하한 편차: 10°C 설정	PV와 SV의 편차가 상한 또는 하한으로 편차 설정값 이상이면 경보출력이 OFF 합니다.	(95 %
AL-5	절대값 상한 경보	OFF H ON OFF H ON	PV가 경보 절대값 이상이면 경보출력이 ON 합니다.	() () () E
AL - 6	절대값 하한 경보	ON ↑ H ↓ OFF ON ↑ H ↓ OFF PV SV 90°C 100°C 100°C 110°C 경보 절대값: 90°C 설정 경보 절대값: 110°C 설정	PV가 경보 절대값 이하면 경보출력이 ON 합니다.	() E

※ **H**: 동작한 경보출력의 복귀지점(ON → OFF)을 표시하며, 2℃로 고정되어 있습니다.

● 경보옵션

모드	명칭	설명
Añ-A	일반경보	경보 조건 시 경보출력이 ON 되고 해제 조건 시 출력이 OFF 됩니다.
Яñ-Ь	경보유지	경보 조건 시 경보출력이 ON 되며 ON 상태를 계속 유지합니다.
A⊻-C	대기경보	1번째 경보 조건은 무시되고 2번째 경보 조건부터 일반 경보로 동작합니다. 전원 인가 시 경보 조건이면 무시되고 2번째 경보 조건부터 일반경보로 동작합니다.
Rō-d	대기경보 유지	경보 조건 시 동시에 경보유지 동작과 대기경보 동작을 합니다. 전원 인가 시 경보 조건이면 무시되고 2번째 경보 조건부터 경보유지로 동작합니다.

(A) 포토센서

(B) 광화이버 센서

> (C) 도어센서/ 에리어센서

(D) 근접센서

(E) 압력센서

(F) 로터리 엔코더

(G) 커넥터/소켓

(H) 온도조절기

(I) SSR/ 전력조정기

(J) 카운터

(K) 타이머

(L) 판넬메타

(M) 타코/스피드/ 펄스메타

(N) 디스플레이 유닛

(O) 센서 컨트롤러

(P) 스위칭모드 파워서플라이

(Q) 스테핑모터& 드라이버& 컨트롤러

(R) 그래픽패널/ 로직패널

(S) 필드 네트워크 기기

(T) 소프트웨어

■ 기능 설명

◎ Event 기능

Event 기능은 Main 출력과는 별도로 보조기능을 수행하는 출력을 말합니다.

● Event 1 출력

Event 1 출력은 Relay 접점이며, 접점용량은 250VAC 0.5A 1a로 구성되어 있습니다.

Event 1 출력은 경보출력 동작으로써 편차경보와 절대값 경보를 포함하여 총 7개의 설정모드가 있습니다.

Event 1 출력의 동작표시는 전면부의 LED 2로 확인할 수 있습니다.

● Event 2 출력

Event 2 출력은 별도로 출력단자가 없으며, 전면부 기판에 LED 램프(LED 3)를 내장하여 사용범위 내의 전입을 표시하는 O.K 모니터의 역할을 합니다.

Event 2 출력은 파라미터 3그룹의 이벤트 2[Eu-2]에서 경보출력 동작의 AL-3과 AL-4 중 하나를 선택한 후 파라미터 1그룹의 Eu-2에 편차온도를 설정하면 O.K 모니터의역할을 수행합니다.

< O.K 모니터 동작 예 >

경보동작 RL-3	ON b	OFF	b ON
	PV	SV	PV
O.K 모니터 동작 LED	OFF	ON	OFF
(LED 3)		•	

◎ 오토튜닝(Auto tuning)[위]

각종 제어 대상체의 열적 특성과 열응답 속도 등을 자체에서 측정하여 최적의 제어에 필요한 PID 시정수를 연산하고 그 값을 설정하여 빠른 응답 특성과 고정도를 유지하도록하는 동작 기능을 말합니다.

오토튜닝을 수행시키면 O.K 모니터 램프가(LED3) 점멸 표시를 하며 완료되면 OFF 합니다.

주)ON/OFF 제어에서는 오토튜닝이 실행되지 않습니다.

◎ 2중 PID 기능

제어대상체에 따라 고속으로 제어하여야 하는 경우와 저속으로 제어하여야 하는 경우가 있습니다. 이러한 고속과 저속의 두가지 제어방식을 내장하여 파라미터에서 선택하여 사용할 수 있도록 한 기능을 2중 PID 기능이라 합니다.

PID Fast

약간의 오버슈트(Overshoot)를 허용하며 목표치까지의 응답이 빨라야 하는 경우에 사용합니다.

PID Slow

목표치에 대한 응답특성은 느리지만 오버슈트가 발생해서 는 안되는 경우에 사용합니다.

◎ 이상동작 표시

조절기를 사용하는 중에 발생되는 Error를 표시하여 사용 자가 문제점을 빨리 알 수 있도록 하는 기능입니다.

●LLLL 점멸

측정한 온도가 사용 범위보다 낮은 경우 점멸 표시합니다.

● HHHH 점멸

측정한 온도가 사용 범위보다 높은 경우 점멸 표시합니다.

● oPEn 점멸

입력센서의 단선 또는 센서를 연결하지 않은 경우 점멸 표시합니다.

◎ 전송출력(PV)

현재온도를 외부기기(PC, 기록계) 등에 전송할 목적으로 출력되는 기능으로써 DC4-20mA를 출력하며, 파라미터 3그룹의 H-5L에 설정된 온도가 되면 20mA를 출력하고 L-5L에 설정된 온도가 되면 4mA를 출력합니다.

최소 분해능은 16,000 등분이 가능합니다. (TB42-14N)

◎ 수동 리셋 [r E 5 t]

비례제어에서는 대상체의 열특성에 의하여 제어가 안정상태에 도달하여도 목표치에 대하여 일정량의 편차(정상편차)가 발생하게 됩니다.

이러한 편차를 조정하는 기능을 수동 리셋 기능이라 합니다.

◎ 잠금(Lock) 기능

주 사용자 이외에는 각종 설정값을 변경하지 못하도록 하는 안전장치로써 본 기기에서는 4종류의 Lock 모드로 구성되 어 있습니다.

- □ F F: 모든 파라미터 잠금(Lock) 해제
- ●Lo[1: 파라미터 2그룹, 파라미터 3그룹 잠금(Lock)
- Lo[2: [-5u 이외 모든 파라미터 잠금(Lock)
- ALL: 모든 파라미터 잠금(Lock)

◎ 타이머 기능 [5±5P]

타이머 기능은 출력단자가 없으며, 타이머의 기능설정에 따라 메인출력을 조작합니다.

• 타이머 기능 동작 설명

- 5Ł5P에서 D을 설정한 경우
 - : 타이머 기능을 수행하지 않습니다. 이 경우 Ł-5u가 표시되지 않습니다.
- 5E5P에서 1을 설정한 경우
 - : Ł-5u의 설정시간 동안 온도제어를 실행합니다.
 - 예) Ł-5u를 5.0으로 설정하면 5시간 동안 온도 제어를 실행한 후 중지합니다.
- 5E5P에서 2를 설정한 경우
 - : Ł-5u에 설정된 설정시간 이후부터 온도제어를 시작합니다.
 - 예) Ł-5μ를 5.0으로 설정하면 5시간이 경과된 후 온도 제어를 시작합니다.
- 사용중에 타이머 동작을 정지하려면 5£5P로 진입하여 D으로 설정하십시오.
- 타이머 기능 사용 시 운전모드의 설정값(SV)표시부에 Ł-5u에서 설정된 시간이 표시됩니다. 타이머 기능을 사용 하지 않을 경우에는 설정값(SV)을 표시합니다.

■ 바르게 사용하기

◎ 전면부(Display)에 대하여

전면부는 소비자의 용도에 맞게 판넬을 구성할 수 있도록 옵션 제작이 가능합니다.


또한 전면부와 제어부를 연결하는 커넥터 배선의 길이는 기본적으로 300mm를 제공하지만 100mm 사양도 준비되어 있습니다.

◎ 출력에 대하여

본 기기는 Main 출력용 단자와 보조출력용 단자로 구성되어 있습니다.

Main 출력용 단자는 Relay, SSR, 전류, 전송출력용으로 사용되며, 보조출력용 단자는 Event 1 출력으로만 사용할 수 있도록 용도가 고정되어 있습니다.

출력단자는 아래와 같이 구성되어 있으므로 제품 선정 시 에 주의하시기 바랍니다.



- **Relay 출력: 1a 접점출력이며, 접점용량은 250VAC 3A 입니다.
- ※SSR 구동출력: SSR을 구동하기 위한 12VDC ±3V 30mA Max. 전압이 출력됩니다. 만약 SSR 구동 출력을 다른 용도로 사용 시에는 정격전류 이내에서 사용하십시오.
- ※전류출력: 조절감도 폭 내에서 DC4-20mA가 출력됩니다.
- **전송출력: H-5[과 L-5[에 설정된 사용범위 이내에서 DC4-20mA가 출력됩니다.(분해능: 16,000 등분)

◎ 센서 변경에 대해서

본 기기의 사용 중에 입력센서 선택을 변경하게 되면 기 설정 된 설정값(SV)이 지워지므로 사용 시 주의하십시오.

◎ 판넬 취부시 주의사항

본 기기는 별도의 외장 케이스가 없고 기판만으로 구성되어 있으므로 판넬에 취부 시 철판물과의 절연유지에 주의를 요합니다. 판넬의 내부에 이물질이나 기름, 물 등이 유입되면 내부가 쇼트될 우려가 있습니다.

단자와 단자간의 간격이 좁으므로 결선시 주의하십시오.

제어부 기판에서 전면부 기판으로 연결하는 배선(20P)은 민감한 신호라인으로써 결선 시 노이즈의 유입이나 고압선 로와의 유격 등에 주의하십시오.

◎ 취급시 주의사항

- 유도성 노이즈를 방지하기 위하여 본 제품의 배선은 고압 선, 전력선 등과 분리하여 주십시오.
- 본 제품에 전원을 공급, 차단하기 위해서는 전원 스위치나 차단기를 설치하십시오.
- 스위치나 차단기는 운전자가 조작하기 용이하도록 가까운 거리에 설치하십시오.
- 본 제품은 온도 조절용이므로 전압계나 전류계로 사용하지 마십시오.
- RTD 센서를 사용할 경우 반드시 3선식으로 결선하고 선로를 연장할 경우에는 선의 두께와 길이가 같은 3개의 배선을 사용하십시오. 선로저항이 다르면 온도차가 발생합니다.
- 부득이 전원선로와 입력신호 선로를 가깝게 해야 할 경우 에는 조절기의 전원 라인에 라인 필터를 사용하시고 입력 신호 선로는 쉴드와이어를 사용하십시오.
- 강한 고주파 노이즈가 발생하는 기기(고주파 용접기, 고주 파 미싱기, 대용량 SCR 컨트롤러) 근처에서의 사용을 피하 십시오.
- 본 제품은 아래의 환경 조건에서 사용할 수 있습니다.
 - •실내
 - 고도 2000m 이하
 - 오염등급 2(Pollution Degree 2)
- 설치 카테고리 Ⅱ (Installation Category Ⅱ)

(A) 포토센서

(B) 광화이버 센서

(C) 도어센서/ 에리어센서

근접센서

(E) 압력센서

> F) 로터리 벤코더

(G) 커넥터/소켓

(H) 온도조절기

(I) SSR/ 전력조정기

(J) 카운터

(K) Eloid

(L) 판넬메타

(M) 타코/스피드/ 펄스메타

(N) 디스플레이 유닛

(O) 센서 컨트롤러

(P) 스위칭모드 파워서플라이

(Q) 스테핑모터& 드라이버& 컨트롤러

(R) 그래픽패널/ 로직패널

(S) 필드 네트워크 기기

(T) 소프트웨어

Autonics H-121